



Registrerte avvik ifm Branntilsyn Øyatun ungdomsskule

Tittel	Beskrivelse	Status
Avvik 1: Det var utett gjennomføring i kjeller.	Det var utett gjennomføring i kjeller frå trapperom til korridor utanfor auditoriet.	Planlagt utført 2025-09-01: Ved kabelgjennomføringa i kjellar frå trapperommet og inn til korridor utanfor auditoriet skal det branntettast forskriftsmessig. Branntettinga skal og merkast.
Avvik 2: Dør til nødutgang var treg å få opp.	Dør til nødutgang var treg å få opp. Klarte ikkje å få den opp med ei hand.	Planlagt utført 2025-07-02: Rømmingsdør frå korridor A002 og ut i det fri skal justerast smørjast opp slik at den går lett og fint og kan opnast med ei hand.
Avvik 3: Dei dokumenterte interkontrollrutinane for brann har ikkje blitt oppdatert. Dette gjeld mellom anna brannvernorganisasjonen og årshjulet.	Ei verksemd som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. HMT-arbeidet, inkludert brannvernorganisasjon, rutinar og årshjul må reviderast jamleg for å sikre at det til ei kvar tid er oppdatert og i samsvar med regelverket.	Planlagt utført 2025-06-30: Brukar av bygget skal framvise fastsette mål og planar for å redusere risikoen for brann i byggverket. HMT-arbeidet, inkludert brannvernorganisasjon, rutinar og årshjul må reviderast jamleg for å sikre at det til ei kvar tid er oppdatert og i samsvar med regelverket.
Merknad 2: Orienteringsplanar og rømmingsplanar er ikkje oppdatert.	Orienteringsplanar og rømmingsplanar må oppdaterast. Orienteringsplanar må og skrivast ut i størrelse A3 og laminerast, eit ark av kvar etasje. Desse må setjast i ein dokumenthaldar eller liknande ved brannsentralen slik at brannvesenet kan plukke dei med seg ved utløyst alarm.	Planlagt utført 2025-07-16: Byggeigar skal oppdatere orienteringsplanar og rømmingsplanar for bygget. Orienteringsplanar må og skrivast ut i størrelse A3 og laminerast, eit ark av kvar etasje. Desse må setjast i ein dokumenthaldar eller liknande ved brannsentralen slik at brannvesenet kan plukke dei med seg ved utløyst alarm.