

Rådhuset - Merknad 1:

AktivitetsID: 1941.29586

Det er i sammenheng med ny brannstrategi utarbeida nye brannteikningar. Desse viser at det i tilfluktsrom i kjellar skal vera dører med klassifisering A60. Kjøpe inn og montere A 60 dør inn til arkiv i kjellar.

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Håkon Hjelmeland
Utførende:	Per Hjelmeland
Startdato:	2014-07-30
Kostnad:	0

Kommentar: Er montert.

Rådhuset - dørmerking

AktivitetsID: 1941.90019

Opprettet av:	Håkon Hjelmeland
Ansvarlig:	Håkon Hjelmeland
Utførende:	Håkon Uppheim
Startdato:	2014-05-30
Kostnad:	0

Kommentar: Er utført

Rådhuset - direkte varsling av bygget

AktivitetsID: 1941.29580

Brannalarmanlegget er ikkje blitt knytt opp med direktevarsling til alarm-sentral. Det er ein føresetnad i brannstrategien at brannalarmanlegget koplaster med direkte varsling til brannvesen/alarm-sentral.

Avvik

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Knut Bjørgvik
Utførende:	Knut Bjørgvik
Startdato:	2012-03-30
Kostnad:	0

Kommentar: Utført. driftsstart 1. juli 2014

Rådhuset - Merknad 1:

AktivitetsID: 1941.29586

Det er i samanheng med ny brannstrategi utarbeida nye brannteikningar. Desse viser at det i tilfluktsrom i kjellar skal vera dører med klassifisering A60. Kjøpe inn og montere A 60 dør inn til arkiv i kjellar.

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Håkon Hjelmeland
Utførende:	Per Hjelmeland
Startdato:	2014-04-30
Kostnad:	0

Kommentar: Denne døra er no kommen på plass.No er tida inne for at Håkon U.kan merka alle dører i Rådhuset.

Rådhuset - Det er ikkje dokumentert opplæring og brannøvingar

AktivitetsID: 1941.29575

Det er ikkje dokumentert at ny tilsette har fått brannvernopplæring, eller at ein har gjennomført brannøvingar som står i forhold til risikoen i bygget. Dette er eit gjentakande problem som for lenge sida skulle vore løyst. Det er utarbeida instruks for opplæring men ein følgjer ikkje opp sine egne rutinar.

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Knut Bjørgvik
Utførende:	Gunn Berit Sandnes Fosse
Kommentar til utførende:	I fleire år har det vore mangelfull brannvernopplæring på Rådhuset. dette avviket har vore gjentakande i fleire år. ved ein brannøving lastast rapport opp i kap. 9 i Brannboka i FAMAC.
Startdato:	2013-12-19
Kostnad:	0

Kommentar: Det er gjennomført opplæring av alle tilsette veke 8. Branninstruks er gjennomgått. Lokala er sjekka i fht sløkkjeutstyr, brannmeldarar og røykdetektorar. Eiga rutine for brannansvarlege i resepsjon og for utleige.

Rådhuset - Manglar trapp på utsida av trapperom A001, samt di

AktivitetsID: 1941.29579

Det er laga ny rømmingsdør ut frå trapperom A001 som mangiar trapp. Det må etablerast ei løysing som sikrar rask og sikker rømming gjennom døra.

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Knut Bjørgvik
Utførende:	Knut Bjørgvik
Startdato:	2013-10-31
Kostnad:	0

Kommentar: Trapp montert

Rådhuset - Merknad 2:

AktivitetsID: 1941.29574

Brannteikningar og orienteringsplanar for bygget må oppdaterast.

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Knut Bjørgvik
Utførende:	Knut Bjørgvik
Startdato:	2012-03-16
Kostnad:	0

Kommentar: Ny teikningar er utarbeida.

Rådhuset - Det kunne ikkje leggjast fram dokumentasjon på årl

AktivitetsID: 1941.29582

**Det skal utførast og dokumenterast årleg kontroll av trykksettingsanlegget i trapperom.
Det må
også undersøkast om kva krav som gjeld for eigenkontroll og vedlikehaldsrutinar.**

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Knut Bjørgvik
Utførende:	Knut Bjørgvik
Startdato:	2012-03-09
Kostnad:	0

Kommentar: Eksternkontroll utført av Klima og energiservice A/S. rapport ligger på kap 9 i brannboka samt at den er vedlagdt denne malding.

Rådhuset - Avvik 4:

AktivitetsID: 1941.29581

Brannalarmsentralen viste feil på anlegget. Det er uvisst kor lenge anlegget har stått med denne

feilen. Feil må snarast rettast. Ein må sjå på om rutinar for avdekking og varsling av slike feil

fungera optimalt.

Avvika i den årlige kontrollrapporten for brannalarmanlegget må rettast.

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Knut Bjørgvik
Utførende:	Per Hjelmeland
Startdato:	2011-12-31
Kostnad:	0

Kommentar: Skifta detektor.

Rådhuset - Det vart oppbevart diverse rot i rømmingsveg

AktivitetsID: 1941.29578

Det vart funne gamle batteri og ei bensinkanne i tillegg til anna brennbart materiale i rømmingsveg. Dette er eit gjentakande problem som ein må finna ei løysning på. At det vart funnen svært brannfarleg stoff i ein rømmingsveg er særst uheldig.

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Knut Bjørgvik
Utførende:	Per Hjelmeland
Startdato:	2011-12-31
Kostnad:	0

Kommentar: Alt er fjerna av dei som hadde som hadde lagt det i gangen.

Rådhuset - Det vart observert trekiler for å halda sjølvlukka

AktivitetsID: 1941.29577

Trekiler for å setja sjølvluukkande dørar i open posisjon er ei uakseptabel løysing som ikkje må førekomma. Ved å plassera slike trekiler fjernar ein funksjonen til ei sjølvluukkande dør, som skal vera med på å hindra brann- og røykspreiing i bygget. Det er også svært viktig sett i samanheng med trykksettingsanlegget at desse dørene er eller lukkar ved brann. Står ei dør open kan røyk/brann fortare spreia seg til rømmingsvegar og gjera evakuering av bygget vanskeleg.

Opprettet av:	Drift 1222
Ansvarlig:	Knut Bjørgvik
Utførende:	Per Hjelmeland
Startdato:	2011-12-31
Kostnad:	0

Kommentar: Alle dører var lukka.