

Søknad om endring av gitt tillatelse

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2

Berører endringen av tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser slik at det må innhentes nytt samtykke fra Arbeidstilsynet?

☐

Ja

☒


Nei


Hvis "ja" må slikt vedtak innhentes før igangsettingstillatelse kan gis. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr. 94	Bnr. 7	Festenr. 0	Seksjonsnr. 0	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune Kvinnherad
	Adresse Naterstadvegen 20				Postnr. 5472	Poststed Seimsfoss	

Beskrivelse av endring(er) av tiltak (dispensasjoner, areal, plassering, formål, bruk)
Det skjedde ein uforutsatt setning av midlertidig mur, som gjorde at det ikkje blei plass til å sette opp permanent mur på planlagt stad. Det bleir vurdert at det ikkje var ein vesentlig endring i forhold til opprinnelig plan. Bygget blei ikkje nærmare nokon naboar som blir påverka av dette. Utsjånadsmessig er ikkje endringen vesentlig. Vedlagt tegning med endra mål frå 2500 til 3157

Vedlegg			
Nye vedlegg og tidligere vedlegg som endres	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner, byggblankett 5175	A	–	☐
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap 19)	B	–	☐
Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	–	☐
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	–	☐
Tegninger	E	1 – 1	☐
Redegjørelser/kart	F	–	☐
Erklæring om ansvarsrett	G	–	☐
Gjennomføringsplan	G	–	☐
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	–	☐
Uttalelser fra annen offentlig myndighet	I	–	☐
Rekvisisjon av oppmålingsforretning	J	–	☐
Andre vedlegg	Q	–	☐

Underskrifter					
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)			Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker etter pbl § 20-4)		
Foretak Byggfirma Kjell Høyland AS			Navn		
Kontaktperson Kjell Høyland	Telefon 92852363	Mobiltelefon 92852363	Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
E-post kjell.hoyland@norgeshus.no			E-post		
Dato 03.06.2022			Dato		
Underskrift 			Underskrift		
Gjentas med blokkbokstaver KJELL HØYLAND			Gjentas med blokkbokstaver		



= enden til
315+

Kjell Høyland



Figur 1 Før deformasjon/ delvis utglidning



Figur 2 Etter masseutskifting (mer enn planlagt) og komprimering fikk midlertidig støttekonstruksjon en lokal deformasjon. Støttekonstruksjonen bulte ut en god del i toppen. Det var ikke mulig å sette opp midlertidig mur på nytt, da ville eksisterende hus rase delvis ned. Dette gjorde at bygget ikke kunne komme nærmere eksisterende hus. Det ble valgt å flytte tilbygget 0,5 m fra opprinnelig plan. Mellombygget ble da 0,5 meter lengre enn prosjektert.