

HATLESTRAND SKULE SFO
Rådhuset Rosendalsvegen 10

5470 ROSENDAL

Original

Dato: 10.02.2026 Saks nr. 368623

Påminnelse - manglende tilbakemelding etter systemrettet kontroll

Som vi tidligere har meddelt deg i vårt vedtak, ble det ved systemrettet kontroll/ dokumentkontroll påvist avvik. Vi vil minne deg på at fristen for utbedring har utløpt.

Avvik må i sin helhet rettes snarest, og tilbakemeldes oss innen 12.03.2026,
jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) §5 og §6.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til DLE@bkk.no eller postadresse BKK AS, Postboks 7050, 5020 Bergen Ref. DLE. Bekreftelse på retting undertegnes av virksomhetens ledelse.

Vi gjør deg oppmerksom på at virksomheten har plikt til å sørge for forsvarlige systemer og rutiner, slik at virksomheten driver i henhold til de forskriftsmessige krav som gjelder. Jf. "Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)" § 4

Manglende tilbakemelding om utbedring eller etterspurt dokumentasjon medfører at det er registrert avvik på virksomheten. Dette vil bli stående til saken er avsluttet. Vi vil videre vurdere om det skal iverksettes sanksjoner med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §13. Se hjemmelsgrunnlag neste side.

Med hilsen
BKK AS
Det lokale elektrisitetstilsyn

Hjemmelsgrunnlag:

I henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg. Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §§ 3 og 5.

Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til anlegg og virksomhet etter loven. Tilsynspersonellet skal legitimere seg i samsvar med forvaltningsloven § 15 og om mulig sette seg i kontakt med eier av eller ansvarlig for anlegget/virksomheten eller representant for denne.

Jf. el-tilsynsloven § 6, tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov.

Jf. el-tilsynsloven § 13, i pålegg etter loven her kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt.

Det vises også til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 7 og 9. Eier/bruker av elektriske anlegg er i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9, ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel V.

Du har rett til å ha vitne til stede under kontrollen og til å uttale deg i sakens anledning jf. forvaltningsloven §§15 og 16. Du har også rett til å se sakens dokumenter jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

I henhold til forvaltningsloven § 27.3. ledd, gjør vi oppmerksom på at innen 3 uker etter at vedtak er mottatt, er det adgang til å påklage dette til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage sendes gjennom Det lokale eltilsyn i BKK AS.

Om det viser seg at den varslede kontrollen ikke kan gjennomføres som angitt over, kan DLE treffe vedtak i saken der virksomheten pålegges å stille med en ansvarlig representant. Et eventuelt vedtak vil bygge på dette forhåndsvarselet.

Definisjoner

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Behandling av personopplysninger: <https://www.bkk.no/personvern-og-gdpr>

Mer om elsikkerhet: <https://www.elsikkerhetsportalen.no/BKK>

Saks nr.
368623

HATLESTRAND SKULE SFO
Rådhuset Rosendalsvegen 10

5470 ROSENDAL

Org.nr
964967636-920631835

Sakstype
REVISJON

Virksomhetens navn, adresse og kontaktperson

HATLESTRAND SKULE SFO
Tongavegen 16
5635 HATLESTRAND

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten meldes på egen portal av utførende elektrovirksomhet. Punkt under avsnittet "Orientering" trenger ingen tilbakemelding. Dokumentasjons avvik kan sendes på e-post til DLE, merket saksnr. Frister i saksgang utsettes ikke.

Revisjonsansvarlig: Trond Throndsen

Rapport etter systemrettet tilsyn (Revisjon)

Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen de reviderte områdene. Revisjonen omfattet virksomhetens rutiner for drift og vedlikehold av virksomhetens elektriske anlegg og utstyr.

Hovedkonklusjon:

Rutiner og system innenfor de reviderte temaene var implimentert og tilpasset bedriften. Virksomheten bruker et Famac internkontrollsystem m/avviksbehandling. De utfører årlig kontroll sammen med rep. fra kommunen. De foretar også 2 årlige egenkontroll av det elektriske anlegget m/utstyr. De har service avtale med Los Elektro og årlig internrevisjon av eget internkontrollsystem.

Utarbeidet dato: 29.08.2025

Signatur revisjonsansvarlig: Trond Throndsen

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrettet tilsyn ved HATLESTRAND SKULE SFO den 27.08.2025. Tilsynet inngår som en del av Det Lokale Eltilsynets planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

Formålet med tilsynet var å vurdere om HATLESTRAND SKULE SFO har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det ble særlig sett på områder som har betydning for Elsikkerhet.

Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse av om:

- bedriftens internkontroll er hensiktsmessig og dekkende for virksomhetens størrelse og kompleksitet.
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- bedriften når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt

Rapporten omhandler avvik og anmerkinger som ble avdekket under revisjonen.

Definisjoner:

- AVVIK defineres som mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. (NS-ISO-10011-1 og NS-ISØ-8402)
- ANMERKNING er forhold som ikke omfattes av definisjon for overtredelser, men som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

2. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

1. Revisjon 27.08.2025 med intervjuer.
2. Sluttmøte samme dag med presentasjon av resultater.

Følgende personer var tilstede:

Elsikkerhet Norge: Trond Throndsen. Fra Virksomhet: Lilli Britt Urheim

3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for revisjonen var:

Forskrifter om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (IK)

Lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) (EL-TILSYNSLOVEN)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-HMS)

4. Avvik

- 1 Virksomheten hadde ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Jf. IK-HMS § 5.

Eventuelle kommentarer: Virksomheten brukte sjekklister som ikke var tilstrekkelig tilpasset virksomhetens art og omfang. Kopi av ferdig utfylt sjekklister sendes med rapporten i retur.

5. Anmerkninger

6. Resultater fra verifikasjoner

Ved verifikasjon av det elektriske anlegget vil det bli utarbeidet egen kontrollrapport.