



Registrerte avvik ifm Branntilsyn Husnes Helsecenter 2016

Tittel	Beskrivelse	Status
Avvik 1: Manglar ved brukars systematiske sikkerheitsarbeid	<p>Ei verksemd som har rett til å bruka eit byggverk skal fastsetta mål og iverksetta planar og tiltak for å redusera risikoen for brann i bygget.</p> <p>Tilsynet avdekka forhold som viser at det ikkje er gjennomført eit systematisk sikkerheitsarbeid på følgande område:</p> <p>?- Kartlegging av risikoforhold som kan medføra fare for brann, samt gjennomføra tiltak og planar for å redusera risikoen.</p> <p>?- Det er ikkje dokumentert at dei tilsette har tilstrekkeleg kunnskap og ferdigheit til å førebygga og bekjempa brann. Ein har ikkje dokumentert opplæring og øving for dei tilsette.</p> <p>Forskrift om brannforebygging § 12 og Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, pkt. 6.</p>	Planlagt utført 2017-02-13: Brukar av bygget skal kartleggja risikoforhold som kan medføra fare for brann, samt gjennomføra tiltak og planar for å redusera risikoen. Brukar skal og syta for at dei tilsette har tilstrekkeleg kunnskap og ferdigheit til å førebygga og bekjempa brann gjennom opplæring og øvelsar. Alt dette arbeidet skal dokumenterast.
Avvik 2: Manglar ved brukars plikter.	<p>Ei verksemd som har rett til å bruka eit byggverk skal sørge for at byggverket brukast i samsvar med krava til branntryggleiken som gjeld for bygget.</p> <p>Tilsynet avdekka at rømmingsveger ikkje opprettheld sin funksjon då det vart lagra brennbart materiale i fleire av desse. Dette gjaldt i trapperom og ved gong frå ambulansestasjonen.</p>	Planlagt utført 2017-02-13: Brukar av bygget skal syta for at rømmingsvegane opprettheld sin funksjon og at det ikkje vert lagra brennbart materiale i desse. Dette gjeld i trapperom og ved gong frå ambulansestasjonen.