



KVINNHERAD  
K O M M U N E

Vatn og avløp

Marit Espeland  
Bjørgedalen 184 D

5141 Fyllingsdalen

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
<b>Egil Eide</b>	<b>993 56 126</b>	<b>2022/4627-2</b>		<b>31.07.2022</b>

## Tilbakemelding på bekymringsmelding vedr vasskvalitet - 81/116

Viser til Dykkar e-post av 26.07.22

Neslia 43 ligg i Rosendal og Omland Vassverk L/L sitt forsyningsområde. Eg set difor ROV på kopi slik at dei kan svara deg direkte vedr vasskvaliteten og tilstand på vassleidningar i Neslia.

Kvinnherad kommune har ikkje registrert manglar eller dårleg kvalitet på spillvassleidningane (kloakk) i dette området. Spillvassleidningane er av typen PVC frå ca 1971 og er av same kvalitet som vert nytta i dagens nye anlegg. Me skal likevel ta ein kvalitets sjekk ved å køyra kamera inne i røyrane slik at me er sikre på at dei har ein god tilstand.

Kvinnherad kommune vil også i dialog med ROV ta ein gjennomgang på kummar i området. Me sender Dykk oppdatert informasjon når desse tinga er gjennomført.

Med helsing  
KVINNHERAD KOMMUNE

Egil Eide  
*Einingsleiar Vatn og avløp*

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*

Kopi til:  
ROSENDAL OG OMLAND VASSVERK L/L

Postboks 147