



KVINNHERAD  
KOMMUNE

**Plan for arbeidet som skal utførast**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	<b>0</b>	Mime-nr.:	<b>0</b>	Vedtak nr.:	<b>0</b>
Veg nr.:	<b>KV1003</b>	fra Hp/km:	<b>S1D1 M75</b>	til Hp/km:	<b>S1D1 M88</b>
Strekning:				Sted:	
Ansvarshavande*:	<b>Atle Høyland</b>			Tlf./e-post:	<b>45610786 / ateleno@yahoo.no</b>
Utførende entreprenør:	<b>Kvinnherad Maskin AS</b>			Adresse:	<b>Bringedalsvegen 219</b>
				(Ev.e-post)	<b>michael@kvinnheradmaskin.no</b>
Utførende arb.varsling*:	<b>Kvinnherad Maskin AS</b>			Adresse:	<b>Bringedalsvegen 219</b>
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	<b>990592209</b>			(Ev. e-post:)	<b>michael@kvinnheradmaskin.no</b>
Stedsansvarleg(e):	<b>Michael Stensletten</b>			Tlf./e-post:	<b>97067097 / michael@kvinnheradmaskin.no</b>
Arbeid som skal utførast*:	<b>Reparere vannlekkasje i vegbane</b>				
<b>Periode for arbeidet</b>				<b>(Arbeidets varighet)</b>	
Fra dato:	<b>7</b>	<b>mars</b>	<b>2023</b>	Til dato:	<b>30 april 2023</b>
					<b>0700-1900</b>

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



KVINNERAD  
KOMMUNE

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV1003	fra Hp/km:	S1D1 M75	til Hp/km:	S1D1 M88
Strekning:	0	Sted:	0		
Arbeid som skal utførast:	Reparere vannlekkasje i vegbane				
Ansvarshavande:	Atle Høyland		Tlf./e-post:	45610786 / ateleno@yahoo.no	
Utførande arb.v.*:	Kvinnerad Maskin AS		Adresse: Bringedalsvegen 219		
Periode for arbeidet				Arbeidets varighet	
Fra dato:	7 mars	2023	Til dato:	30 april	2023
					0700-1900

**Ei risikovurdering er ei vurdering av kva som kan gå gale, kva som kan gjerast for å hindra det og korleis ein kan redusera konsekvensane dersom noko skjer.**

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderinga:

- Kva kan gå gale?
- Kva kan vi gjere for å hindra dette?
- Kva kan vi gjere for å redusera konsekvensane dersom det skjer?

### Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårleg sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikantar morgon og ettermiddag, nærheit til sjø

Myke trafikantar Mye barn i område siktzone redusert	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlegheit: Gitt valgt konsekvens, kor sannsynleg er hending?	Risiko = K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
1: påkjørsel ved inn/utsetting av varslingsikring	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
2: påkjørsel av maskiner, utstyr i arbeidsområdet	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
3: uvedkommende inn i arbeidsområdet	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
4: Klem/kuttskade ifm. graving/skjæring	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
5: Fare for glatt veg. Snø/frost o.l.	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>
6: Andre uforutsette farer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
7:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
8:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
9:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
10:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
11:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfana kopieres, benytt ev. fana "tilleggsopplysninger".)

### Forhold nr.:

↓ Tiltak for å hindra at uønska hending skjer/reduserer konsekvensane av ein uønska hending:

- 1: bruke bil som buffer ved inn/utsettiung av utstyr
- 2: bruk av 906 e.krav og gulblink på arbeidsmaskiner/kjøretøy
- 3: varsle og sikre i hht HB N301
- 4: Aktsomhet ved bruk av verktøy/maskiner
- 5: Det er entreprenørens ansvar at det tilstrekkelig fiksjon i arbeidsområdet, spesielt stoppområdet.
- 6: Gjøre daglig gjennomgang av risikoer i arbeidet, Utbedre skader, revidere arbeidsvarslingsplan ved behov
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfana kopieres, benytt evt. fana "tilleggsopplysninger".)

### Merknader:

### Stadfesting - ansvarshavande (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Eg, **Atle Høyland** bekrefter med dette ansvar for risikovurderinga og opplista tiltak, og bekrefter at dette er gjort kjent for dei stedansvarlege.\*

### Signatur - stedsansvarlege (på arbeidsstedet)

Samtlege som har rolla som stedsansvarleg er kjent med risikovurderinga og tiltaka.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtaks nr.:	0
Veg nr.:	KV1003	fra Hp/km:	S1D1 M75	til Hp/km:	S1D1 M88
Strekning:	0	Sted:	0		
Arbeid som skal utføres:	Reparere vannlekkasje i vegbane				
Utførende av arb. varsling*:	Kvinnherad Maskin AS				
Adresse:	Bringedalsvegen 219				
Ansvarshavande:	Atle Høyland	Tlf./e-post:	45610786 / atelno@yahoo.no		
Stedsansvarleg(e):	Michael Stensletten	Tlf./e-post:	97067097 / michael@kvinnheradmas		
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato:</b>	<b>7 mars</b>	<b>2023</b>	<b>Til dato:</b>	<b>30 april 2023</b>

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:



	Skilt nr.:	Ant.:
	110	3
	106	3
	906	etter behov

### Merknader:

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavande
- Politiet
- \_\_\_\_\_

### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndighet:

Rosendal

06032023

Terje Natland

Sted\*

Dato\*

Sign. (etter fullmakt)\*



KVINNHERAD  
K O M M U N E

### Tilleggsopplysningar

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1003	fra Hp/km: S1D1 M75	til Hp/km: S1D1 M88
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utførast: <b>Reparere vannlekkasje i vegbane</b>		
Ansvarshavande: <b>Atle Høyland</b>	Tlf./e-post: <b>45610786 / ateleno@yahoo.no</b>	
Utførande av arbeidsvarsling: <b>Kvinnherad Maskin AS</b>	Adresse: <b>Bringedalsvegen 219</b>	
<b>Periode for arbeidet</b>		
Fra dato: <b>7 mars 2023</b>	Til dato: <b>30 april 2023</b>	



### Særskilt vedtak og vilkår for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: <b>KV1003</b>	fra Hp/km: <b>S1D1 M75</b>	til Hp/km: <b>S1D1 M88</b>
Strekning: <b>0</b>	Sted: <b>0</b>	
Arbeid som skal utførast: <b>Reparere vannlekkasje i vegbane</b>		
Periode for arbeidet		Dagleg arbeids- / virketid
Fra dato: <b>7 mars 2023</b>	Til dato: <b>30 april 2023</b>	Fra kl.: <b>07:00</b> Til kl.: <b>15:00</b>
Annet:		
Region: Velg		Region (2):
Avdeling:		Avd. (2):
Seksjon:		Avd. (3):
Adresse:		Telefon:
		Faks:
		e-post:

Med heimel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikklova §7 treffes vedtak om bruk av følgjande trafikkregulerande skilt/lyssignal/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerande tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>
<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>
<b>90</b>					

**Vilkår for arbeidet:**

- Arbeidet skal varslast som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **06032023**
- Bestemmelsane i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjeld for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet \_\_\_\_\_  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførande iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder **Kvinnherad Maskin AS** e-post: **michael@kvinnheradmaskin.no**  
 c) Utførande av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarleg **Kvinnherad Maskin AS** e-post: **michael@kvinnheradmaskin.no**
- Ansvarshavande: **Atle Høyland** Tlf./e-post: **45610786 / ateleno@yahoo.no**  
 Stedsansvarleg(e): **Michael Stensletten** Tlf./e-post: **97067097 / michael@kvinnheradmaskin.no**
- Loggbok skal alltid førast, og returnerast til kommunen: \_\_\_\_\_
- Lede-/følgebil .....
- Følgjande skal varslast/informerast om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikkentralen.....   
 Skule.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): \_\_\_\_\_  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Løyve:  
 Graveløyve.....  Arbeidsløyve.....   
 NB: Sjå vedlagte vilkår for graveløyve
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevarast på arbeidsplassen.
- Spesielle vilkår:

NB: Politiet og ansvarshavande skal ha kopi av blanketten.

**Rosendal**

**06032023**

Terje Natland

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)







KVINNHERAD  
K O M M U N E

## Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1003	fra Hp/km: S1D1 M75	til Hp/km: S1D1 M88
Strekning: 0	Sted: 0	
Utførende:	Kvinnherad Maskin AS	
Ansvarshavande:	Atle Høyland	
Stedsansvarleg:	Michael Stensletten	
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Mellobels trafikkskilt nyttet ifm arbeidet er fjerna			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Mellombels signalregulering er fjerna			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Mellombels vegoppmerking er fjerna			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillande			
Mellombels sikringsutstyr er fjerna			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsane			
Brakkerigg er fjerna			
Arbeidsområdet er rydda			
Vegdekket er i tilfredsstillande stand			
Det ligger ikkje grus eller steinar på vegdekket			
Forholda for dei gåande er tilfredsstillande			
Forholda for dei syklende er tilfredsstillande			
Adkomst til alle berørte eigedomar er tilfredsstillande			
Det er gitt beskjed til kommunen om at arbeidet er avslutta			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avslutta			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader: