

# Supplering av søknad

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.



**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2023 2099

**Prosjekt:** Bjørkestølen, tomt 4 (251/7) - Einar Holsvik

## Søknaden gjelder

### EIENDOM/BYGGESTED

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
251	7	0	0

**Kommune:** KVINNHHERAD

**Adresse:** , 5498 Matre  
Bjørkestølen, tomt 4

### Følgerevurdering

Viser til mangelbrev datert 28.06.23 og det ettersendes her dokumentasjon for videre behandling.

## Svar på mangler

### Pkt 1 - gjennomsnittlig terreng og tellende etasje

**Kommentar:** Tomta er flyttet litt etter kommunens oppmåling. Terrenget er justert og dokumentert ytterligere, hvor gjennomsnittlig terreng ( ca 48 cm) er angitt i Terrengsnitt T5. Kjelleren er dermed ikke en regnet som en etasje. ihht TEK17.  
Tilkomst til kjellerdør blir ned ei trapp under terrassen. Steinmasser fra kjeller blir brukt til transportvei og rigg under bygging.

### Pkt 2 Skredfarevurdering

**Kommentar:** Vedlagt kartgrunnlag og skredfarevurdering fra Norconsult. Det dokumenteres og bekreftes vurdert at eiendommen ikke ligger i aktsomhetsområde og skredfarevurdering ikke er nødvendig.

### Pkt 3 Utslippstillatelse

**Kommentar:** Det opplyses fra tiltakshaver at utslippssøknad er innsendt av Johansen Rør

01.09.2023 09:21:47 AR567073315

## ANSVARLIG SØKER

**Navn:** NORGESHUS AS  
**Telefon:** 81573500  
**Adresse:** Postboks 161, 7223 MELHUS  
**Organisasjonsnr.:** 948490412

### Kontaktperson

**Navn:** Randi Aagård  
**Telefon:** 99541840  
92850697  
**E-postadresse:** randi.aagard@norgeshus.no

## TILTAKSHAVER

**Navn:** Einar Holsvik  
**Telefon:** 91515215  
91515215  
**E-postadresse:** holsvikeinar@gmail.com  
**Adresse:** Goto 8F, 5470 ROSENDAL

## SIGNERT AV

---

RANDI PERNILLE AAGÅRD på vegne av NORGESHUS AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Filvedlegg:

23-0366-ARK-2-0-01 Situasjonsplan.pdf

23-0366-ARK-2-0-04 Terrengsnitt T5 og T6.pdf

23-0366-ARK-2-0-02 Terrengsnitt T1 og T2.pdf

23-0366-ARK-2-0-03 Terrengsnitt T3 og T4.pdf

Uttalelse geotekniker Norconsult del 1.jpg

Uttalelse geotekniker Norconsult del 2.jpg

PastedGraphic-3.tiff

PastedGraphic-1.tiff

Skredfare - behov rapport.pdf