



KVINNHERAD  
KOMMUNE

**Plan for arbeidet som skal utførast**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0	
Veg nr.:	1224 Pv 1001	fra Hp/km:	hp1	til Hp/km:		
Strekning:	Fjellstadvegen			Sted:	Porsvik - Valen	
Ansvarshavande*:	Byggservice AS			Tlf./e-post:	48022748 / kjell.rusten@byggserviceas.com	
Utførende entreprenør:	A.Opsanger maskin			Adresse:	Fjellstadvegen 6 5451 Valen	
				(Ev.e-post)		
Utførende arb.varsling*:	Byggservice AS			Adresse:	Sandvollveien 13 5452 Sandvoll	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	837909902			(Ev. e-post:)	eli.klyve@byggserviceas.com	
Stedsansvarleg(e):	Arthur Opsanger			Tlf./e-post:	<a href="tel:90571427">90571427</a>	
Arbeid som skal utførast*:	Reparasjon av vassleidning i Fjellstadvegen					
Periode for arbeidet				(Arbeidets varigheit)		
Fra dato:	30	januar	2020	Til dato:	1 februar 2020	tre dagar

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



KVINNHERAD  
KOMMUNE

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1224 Pv 1001	fra Hp/km: hp1	til Hp/km: 0
Strekning: Fjellstadvegen	Sted: Porsvik - Valen	

Arbeid som skal utføres: **Reparasjon av vassleiding i Fjellstadvegen**

Ansvarshavande: **Byggservice AS** Tlf./e-post: **48022748 / kjell.rusten@byggserviceas.com**

Utførende arb.v.\*: **Byggservice AS** Adresse: **Sandvollveien 13 5452 Sandvoll**

Periode for arbeidet		Arbeidets varighet
Fra dato: 30 januar 2020	Til dato: 1 februar 2020	tre dagar

**Ei risikovurdering er ei vurdering av kva som kan gå gale, kva som kan gjerast for å hindra det og korleis ein kan redusera konsekvensane dersom noko skjer.**

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderinga:

- Kva kan gå gale?
- Kva kan vi gjere for å hindra dette?
- Kva kan vi gjere for å redusera konsekvensane dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårleg sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikantar morgon og ettermiddag, nærheit til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlegheit:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, kor sannsynleg er hending?	= K x S
Graving nær fortau - mjuke trafikantar	Stor: 3	Stor: 3	
Anleggsområde, ca. 3x3m med djupne 1,8m	Middels: 2	Middels: 2	
Konflikt mellom køyrande og anleggstrafikk	Liten: 1	Liten: 1	
Avvikling av biltrafikk	3	2	6
<b>Uønskede hendelser</b>			
<b>Beskrivelse av hendelsen:</b>			
Eks.: Sammanstøt mellom passerande køyretøy og anleggskøyretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin køyrer på mjuk trafikant			
1: Anleggsmaskinar iht mjuke trafikantar	2	1	2
2: Fall / køyring ned i anleggsgrop	2	1	2
3: Anleggsmaskiner i konflikt med biler	2	1	2
4: Lause gjenstander etter arbeidstid	2	1	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfana kopieres, benytt evt. fana "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å hindra at uønska hending skjer/reduserer konsekvensane av ein uønska hending:

1: Varsle bebuarar i Fjellstadvegen om prosjektet. Skilting og hjelpemann for sikring av mjuke trafikantar. Roterande lys på maskinar og vere merksam på trafikk i området.

2: Byggegerde, høgde etter forskrift. Forankra i maskin etter arbeidstid. Fokus på trafikk i området.

3: Skilting, hjelpemann. Ikkje stenging av veg-grei pasasje forbi anleggsområde.

4: Sikring av utstyr etter endt arbeidstid. Forankring av arbeidsgjerde.

5:

6:

7:

8:

9:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfana kopieres, benytt evt. fana "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Stadfesting - ansvarshavande (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Eg, **Eli Eiane Klyve** bekrefter med dette ansvar for risikovurderinga og opplista tiltak, og bekrefter at dette er gjort kjent for dei stedsansvarlege.\*

Signatur - stedsansvarlege (på arbeidsstedet)

Samtlege som har rolla som stedsansvarleg er kjent med risikovurderinga og tiltaka.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtaks nr.: 0
Veg nr.: 1224 Pv 1001 fra Hp/km: hp1		til Hp/km: 0
Strekning: Fjellstadvegen		Sted: Porsvik - Valen
Arbeid som skal utføres: Reparasjon av vassleidning i Fjellstadvegen		
Utførende av arb. varsling*: Byggservice AS		
Adresse: Sandvollveien 13 5452 Sandvoll		
Ansvarshavande: Byggservice AS	Tlf./e-post: 48022748 / kjell.rusten@byggservice	
Stedsansvarleg(e): Arthur Opsanger	Tlf./e-post: 90571427	
Arbeidet utføres fra dato: 30 januar 2020	Til dato: 1 februar 2020	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.


### Varslingsmaterieill:



Skilt nr.: Ant.:

110 2

### Skisse:



### Merknader:

Sikringsgjerde rundt anleggsområde og markering med kjegler etter behov.

Hjelpemann for dirigering av mjuke trafikantar

Vil nytte privat veg/tomt for parkering av arbeidsbilar og for lasting og lessing.

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavande
- Politiet
- 

Fylles ut av skiltmyndighet:

Husnes

29.01.2020

Sted\*

Dato\*



KVINNHERAD  
KOMMUNE  
Sektor teknikk og miljø

Sign. (etter fullmakt)



### Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1224 Pv 1001	fra Hp/km: hp1	til Hp/km: 0
Strekning: Fjellstadvegen	Sted: Porsvik - Valen	
Arbeid som skal utførast:	Reparasjon av vassleidning i Fjellstadvegen	
Ansvarshavande: Byggservice AS	Tlf./e-post: 48022748 / kjell.rusten@byggserviceas.com	
Utførende av arbeidsvarsling: Byggservice AS	Adresse: Sandvollveien 13 5452 Sandvoll	
<b>Periode for arbeidet</b>		
Fra dato: 30 januar 2020	Til dato: 1 februar 2020	

BKK Kvinnherad, Kvinnherad Breiband og Kvinnherad kommune er varsla om arbeidet og har vore på synfaring for avklaring av eksisterande leidningar i anleggsområdet.  
NB ! Eining for veg og park v/ Hjalmar Heimvik skal kontaktast dersom det vert graving i fortau.









## Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1224 Pv 1001	fra Hp/km: hp1	til Hp/km: 0
Strekning: Fjellstadvegen		Sted: Porsvik - Valen
Utførende av arb.varsling: Byggservice AS		
Ansvarshavande: Byggservice AS		
Stedsansvarleg: Arthur Opsanger		
Kontroll utført dato:	Kontroll utført av:	

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavande tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlege tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andre tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Loggbok forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Merknader:


1: Godkjent, småfeil kan forekomma

2: Feil og mangler, ikke alvorlege

3: Alvorlege feil og manglar, må utbedrast

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, manglar?					
0.2	Ansvarshavande: Tilgjengeleg?					
0.3	Stedsansvarleg: utpeika?					
0.4	Loggbok: Tilgjengeleg, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Tilgjengeleg?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet førehandsvarsla ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, reinhald					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpassa trafikkforholda, SMS-varsling av feil					





KVINNHERAD  
KOMMUNE

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1224 Pv 1001	fra Hp/km: hp1	til Hp/km: 0
Strekning: Fjellstadvegen	Sted: Porsvik - Valen	
Utførende: Byggservice AS		
Ansvarshavande: Byggservice AS		
Stedsansvarleg: Arthur Opsanger		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Mellobels trafikkskilt nyttet ifm arbeidet er fjerna			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Mellombels signalregulering er fjerna			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Mellombels vegoppmerking er fjerna			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillande			
Mellombels sikringsutstyr er fjerna			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsane			
Brakkerigg er fjerna			
Arbeidsområdet er rydda			
Vegdekket er i tilfredsstillande stand			
Det ligger ikkje grus eller steinar på vegdekket			
Forholda for dei gåande er tilfredsstillande			
Forholda for dei syklende er tilfredsstillande			
Adkomst til alle berørte eigedomar er tilfredsstillande			
Det er gitt beskjed til kommunen om at arbeidet er avslutta			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avslutta			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader: