



KVINNHERAD
K O M M U N E

Vatn og avløp

Rosendal og omland vassverk
Postboks 147

5486 ROSENDAL

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Jan Ove Olsen	48895968	2020/909-3		17.03.2020

Svarrapport - vassprøvar

Prøvetakingsdato: 03.02.20.
Prøve mottatt: 03.02.20.
Analyseperiode: 03.02.20 – 06.02.20.
Prøvenr.: 20/70-71.
Prøve frå: Nettprøvar, Palfinger-Seimsfoss og Rosendalstunet

RESULTAT:

	Palfinger	Ros.tun	Norm	Metode
Koliforme bakt. (pr.100 ml)	0	0	0	NS9308-1
E.koli (pr.100 ml)	0	0	0	NS9308-1
Kimtal (pr.ml.)	0	0	<100	NS6222
Intestinale enterokokkar (pr.100 ml)	0	0	0	NS7899-2
pH	7,2	6,8	6,5 - 9,5	NS4720
Fargetal (mg Pt/l)	5	4	<20	NS4787
Ledningsevne (mS/m)	1,7	1,8	<250	NS7888
Turbiditet (FTU)	0,2	0,2	<4	NS7027

Prøvane er utan framtreddande lukt eller smak

Kolonna merka Norm er krava som Drikkevassforskrifta set til nettprøvar frå vassverk. Resultat som er understreka ligg utanfor normene.

Jan Ove Olsen
Vatn og avløp, Onarheimslio 233, 5460 Husnes

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.