



KVINNHERAD  
K O M M U N E

Vatn og avløp

ROSENDAL OG OMLAND VASSVERK L/L  
Postboks 147

5486 ROSENDAL

Saksbehandlar                      Tlf. direkte innval                      Vår ref.                      Dykkar ref.                      Dato  
**Jan Ove Olsen                      488 95 968                      2021/720-15                                           17.09.2021**

## Svarrapport - vassprøve 19.07.21

Prøvetakingsdato:    19.07.21.  
Prøve mottatt:        19.07.21.  
Analyseperiode:     19.07.21 – 22.07.21.  
Prøvenr.:              21/418-419.  
Prøve frå:             Nettprøve, Palfinger og Rosendalstunet

### RESULTAT:

	Palfinger	Ros.tun	Norm	Metode
<b>Koliforme bakt. (pr.100 ml)</b>	0	0	0	NS9308-1
<b>E.koli (pr.100 ml)</b>	0	0	0	NS9308-1
<b>Kimtal (pr.ml.)</b>	0	0	<100	NS6222
<b>pH</b>	7,1	7,6	6,5 - 9,5	NS4720
<b>Fargetal (mg Pt/l)</b>	4	4	<20	NS4787
<b>Ledningsevne (mS/m)</b>	1,2	1,3	<250	NS7888
<b>Turbiditet (FTU)</b>	0,2	0,2	<4	NS7027

Prøvane er utan framtreddande lukt eller smak

Kolonna merka Norm er krava som Drikkevassforskrifta set til nettprøver frå vassverk. Resultat som er understreka ligg utanfor normene.

Jan Ove Olsen  
Vatn og avløp, Onarheimslie 233, 5460 Husnes

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*

